智能旋转探测仪

说明书

1.	合体和分体的图片_视频	第 1 页
2.	型号说明	第 2 页
3.	产品用途和参数	第 3 页
4.	安装尺寸图	第 4-5 页
5.	产品尺寸图	第 6 页
6.	设置按键和数码管说明	第 7 页
7.	参数值设置	第 8 页
8.	原理理分析和理解	第 9-11 页
9.	中间值设置程序	第 12-13 页
10.	RS485 通讯	_ 第 14-16 页
11.	4-20MA	第 17 页

本公司全部数据已经经过检测,如果检测转数和你的转数对不上,如果误差 1-2 转之间认为正常状态(如果是一个比例差别,可以调整开关和你的设备转数对上);如果检测转数检测到你的电机定位在某一个转数;但数据在跳变 跳变 20 转 或50 转之间跳,请检测你自己问题;因为本公司已经用过仪器检测过了。也有这样的案例。

合体 和 分体 图片



合体:要注意一下你的安装位置是否符合,看尺寸图

分体: 可以是任何的传感器头。 感应距离看 传感器。



二维码视频介绍

产品型号定义

智能旋转探测仪

作用:简单点说:检测电机一圈的转数,检则转数和设定转数作逻辑判断 输出继电器信号。从而保护电机损坏。

如果转数低于6转,在每圈上增加 感应面 来实际 转数检测


为什么选 智能检测 原因

- 1、 你选 一般的速度开关,你根本不知道自己 设置转数 这个数字是多少? 除非你的减速机上有显示。
- 2、 智能检测器 可以检测 你的 转数 上下 漂移值是多少?
- 3、 终端客户设计,是 常开点,还是常闭点。不能自动切换带来不便;
- 4、 终端客户设计是否是 软启动, 延时时间太长。
- 5、 终端客户 是否 需要 2 组欠速数字作为打滑;
- 6、 感应距离 是否能达到标准。

参数


- 1、供电电压 AC110-220V 默认,(DC24V, DC12V)
- 2、输出 2 组继电器 触头容量 5-250V , 3A
- 3、检测转数 6-3000 转,设定转数同样
- 4、开机上电延时 10S (0-99.99 秒可调)
- 5、线路设计的灵活性
- 6、继电器输出(另配 485 输出或 4-20MA 输出)
- 7、检测距离。 默认 20 mm, (可做到 300 mm)
- 8、开关具有 欠速和超速 (下限和上限)
- 9、开关具有百分比输出。另有百分比 显示功能
- 10、取中间值程序

安装注意事项



控制器可以接收是任何的传感器 NPN 常开型							
传感器型号	磁芯外径 mm	感应距离 mm	类形	感应面积 mm	备注		
LJ12A3-4		4	接近开关	15			
LJ18A3-8	14	8	接近开关	18			
LJ30A3-15	25	15	接近开关	30			
LJ38A3-	30		接近开关				
SM-3025	36	20	接近开关	40			
E3F-DS10C4	漫反射	100	光电开关	30-35	M18 感应		
E3F-DS30C4	漫反射	100-300	光电开关	30-35	M18 感应		
E3F-R2C1	反光射	2000	光电开关	30-35	M18 感应		

产品尺寸图



设置按键和数码管说明

一、数码管显示说明

8.8.8.8.

从左到右 4个小数点显示说明

第1个小数点:点亮:第1组 处于超速状态; 灭: 处于欠速状态 第2个小数点:点亮:第2组 处于超速状态; 灭: 处于欠速状态

第 3 个小数点 : 点亮: 第 1 组 第 1 个继电器打开状态; 灭: 第 1 个继电器关闭状态 第 4 个小数点 : 点亮: 第 2 组 第 2 个继电器打开状态; 灭: 第 1 个继电器关闭状态

第1个小数点和第2个小数点在闪烁 是处于 取中间值程序中:


操作说明: 第一个按键 <mark>设置</mark> ; 第二个按键 <mark>左移</mark>; 第三个按键 <mark>上升</mark>; 4 位数码 ;

第 1 次 按 设置键 出现 080<mark>1 最后一个 1 在闪烁</mark> ; 这时可以 左移 和 上升键 确认是自己 需要的数字 ;

第2次按设置键进入设置参数160最后一个1在闪烁;

第3按设置键 设置成功。 没有一个数码管在闪烁;

相当于路径: 主页\文件夹名称\参数



参数的设置

文件名称	参数的设置		参数的作用	参数默认值	说明	
0801	0160		设置转数	160 转默认	6 3000 转	
0802	保持初始化 10 秒		通电延时时间	10 秒默认	可调 0-99. 99 秒	
0803		1 低电平	初始化	默认 0 高电平	0#或 1 #	
0804	0 (4-20MA)		20MA	默认 0		
0805	1000 默认 最	最高转数	20MA	1000 转	1-3200 可调	
0806	1000 默认		20MA	刷新值	1000=1 秒	
0807	0 常规	1-显示百分	显示转数方式	0 常规默认	0#或 1 #	
0808	0 退出	1 确认	恢复出厂设置	无默认	0#或 1 #	
0809	0500 默认	检测转数 LEI) 管刷新值		0.5秒	
0810	1000 默认	百分之 100.	0 值		校准检测转数	
0811	0001		地址码	0001 默认值	1- RS485	
0812	0-2400	1-4800	波特率	2-9600 默认	RS485	
	2-9600	3-19600				
0901-090	07 是第1组组	迷电器				
0901	0 欠速	1 超速	欠速或超速切换	0 默认	0#或 1 #	
0902	百分比	欠速启效	欠速百分比	0%默认	1-100%	
0903	上限	欠速启效	2转	2 转默认	施密特 上限 300	
0904	输出延时	欠速启效	0 秒	0 秒	0-99. 998	
0905	百分比	超速启效	超速百分比	0%默认	1-100%	
0906	下限	超速启效	2 转	2 转	施密特下限 300	
0907	输出延时	超速启效	0 秒	0 秒	0-99. 998	
0911-091	17 是第2组组	迷电器				
0911	0 欠速	1 超速	欠速或超速切换	0 默认	0#或 1 #	
0912	百分比	欠速启效	欠速百分比	0%默认	1-100%	
0913	上限	欠速启效	2转	2 转默认	施密特上限 300	
0914	输出延时	欠速启效	0 秒	0 秒	0-99. 99\$	
0915	百分比	超速启效	超速百分比	0%默认	1-100%	
0916	下限	超速启效	2 转	2 转	施密特下限 300	
0917	输出延时	超速启效	0 秒	0 秒	0-99. 99\$	

红色的部分是注意要设置的值看上面的表格发现, 继电器是2组输出

如果你想要2组输出继电器不一样:

举例: 第1个继电器 欠速 120 转输出 ; 第2个继电器 欠速 100 转输出;

第1步: 我将设置转数 设为120转,

第1组 0902内 调 100% 默认,不用调; 表达意思是 120*1.00 = 120 转; 第2组 0912 0083 表示欠速百分之 83; 表达意思是 120*0.83 = 99.6 转 (100 转 除以 120 转设置转数= 0.83 值

第2个方法: 直接调用 取中间值 程序来设置。取中间值2组设置转数是分开了;

逻辑判断解释说明

定义:如果选欠速,表示欠速故障,超速正常;默认 选超速,表示超速故障,欠速正常;

> 初始化在哪里? 0803 目录下 默认高电平 0000=打开继电器: 低电平 0001=关闭继电器:

欠速百分比说明: 默认 0% 就是 《 设定转数*(1-0.00) 0903 内欠速上限值是第1组;0913 内欠速上限值是第2组;

0902#内设 0000 默认 表示 0% 设定转数 801 内*(1-0.00) = 实际设置转数;

检测转数 大于 (实际设置转数+903内数字) 超速正常=初始化状态:

检测转数 小于 (实际设置转数) 欠速故障=初始化取反;

1 举例: 0902#内设 0000 表示 0%; 设定转数 801 内=160 转; 902 内数字=2 转 检测转数 大于 160*(1-0.00)+2 转=162 超速正常 =初始化状态: 检测转数 小于 160*(1-0.00)= 160 欠速 故障 =初始化取反 ;

2 举例: 0902#内设 0005 表示 5%; 设定转数 801 内=160 转; 902 内数字=2 转 检测转数 大于 160*(1-0.05)+2 转=154 超速正常 =初始化状态; 检测转数 小于 160*(1-0.05)= 152 欠速故障 =初始化取反;

超速百分比说明: 默认 0% 就是 《 设定转数*(1+0.00)

0905#内设 0000 默认 表示 0% 设定转数 801 内*(1+0.00) = 实际设置转数:

检测转数 小于 (实际设置转数)

欠速正常 =初始化状态:

检测转数 大于 (实际设置转数-906 内数字) 超速故障 =初始化取反;

举例: 0905#内设 0005 表示 5%; 设定转数 801 内=160 转; 906 内数字=2 转

检测转数 小于 160*(1+0.05) =168 欠速正常

检测转数 大干 160*(1+0.05) -2 转= 166 超速故障

关于 0802 内延时时间的解释和说明: 如果延时 取 0 秒;

0803 内初始化为 0000 =打开继电器 ; <<开机后 直接 关闭继电器>>; 0803 内初始化为 0001=关闭继电器 ; <<开机后 直接 打开继电器>>;

欠速状态下,表示欠速故障,超速正常;默认


故障 取反初始化状态: 正常 保持初始化状态

上限值 在 0901 和 0911 内调节

一\输出继电器 状态表 0803 目录下是 0000 =打开继电器 (超速正常) 默认

开机 -初始化-打开继电器-保持 10 秒闭合- 10 秒后做逻辑断判:


- 1、 检测转数 > 设置 转数 +上限值 保持初始化(超速正常状态); 打开继电器器;
- 2、 检测转数 < 设置 转数 取反初始化(欠速故障状态) 关闭继电器;



二/ 输出 继电器 状态表 0803 目录下是 0001 =关闭继电器

开机- 初始化-关闭继电器 -保持 10 秒关闭继电器后; 作逻辑状态

- 1、 检测转数 > 设置 转数 +上限值 保持初始化 (超速正常状态); 关闭继电器;
- 2、 检测转数 < 设置 转数 取反初始化 (欠速故障状态) 打开继电器;



超速状态下,表示超速故障,低速正常

故障 取反初始化状态; 正常 保持初始化状态

下限值 在 0905 和 0915 内调节

1\将 0901 内 选 0001 ; 2\将 0911 内选 0001 ; 表示处于超速状态; 数码管第 1 个和第 2 个指示灯 点亮 ; 处于超速状态

一、输出继电器状态表 0803 目录下是-初始化 0000=打开继电器(低速正常) 默认

开机-初始化-打开继电器-保持打开继电器 10 秒后, 作逻辑断判;

1、 检测转数 > 设置转数 表示 超速故障 取反初始化-关闭继电器; 检测转数 < 设置转数-下限值 表示 低速正常 保持初始化-打开继电器;

举例: 检测转数 161 转 > 160 转 关闭继电器 (超速故障-取反初始化) 检测转数 157 转<160-2 转 打开继电器 (低速正常-保持初始化)

二、输出继电器状态表 0803 目录下是-初始化 0001=关闭继电器(低速正常)

开机-初始化-关闭继电器-保持关闭继电器 10 秒后, 作逻辑断判;

1、 检测转数 > 设置转数 表示 超速故障 取反初始化-打开继电器; 检测转数 < 设置转数-下限值 表示 低速正常 保持初始化-关闭继电器;

举例: 检测转数 161 转 > 160 转 打开继电器 (超速故障-取反初始化) 检测转数 157 转<160-2 转 关闭继电器 (**低速正常-保持初始化**)

中间值 程序

920 目录下 等于 1 时, 取中间值程序 启动:

文件名称	参数的设置		参数的作用	参数默认值	说明			
0920	0# 无效默	1#启动程	与上面程序切换	0#				
	认	序						
第1组数	第1组数据							
0921	上电延时时	间	10 秒	00.00-99.99 可调				
0922	0#高电平	1#电平	始初化输出	默认 0				
0923	设置转数下	限值	设置转数	160 转	6-5000 可调			
0924	设置转数上	限值		3500 转	7-5000 可调			
0925	输出保持延	时	误判	0 秒	00. 00-99. 99			
0926	下限值搭配使用			0 转				
0927	0927 上限值拾配使用			0 转				
第 2 组数								
0931	0931 上电延时时间		10 秒	00.00-99.99 可调				
0932	0#高电平	1#电平	始初化输出	默认 0				
0933	设置转数下限值		设置转数	160 转	6-5000 可调			
0934	设置转数上限值			3500 转	7-5000 可调			
0935	输出保持延时		误判	0 秒	00. 00-99. 99			
0936	下限值搭配使用			0 转				
0937	上限值拾配使用			0 转				

简单一点说: X<6-3500<Y 执行这条工式 转数值 取中间值是正常值, 反之是故障。

如果上限值 没用到 就调高点 ; 数字跑不到上限值就不起作用。原理图讲解

X < 6-3500 < Y 取反初始化 < 初始化 < 取反初始化 举例 说: 6-3500 这 2 个值称为 6 称为下限, 3500 称为上限。

一、 常开 〈 常闭 〈 常开 ; X < 6-3500 < Y ;

接常开点的示意图

初始化是 0922 =0000=打开继电器

上电延时时间是 =初始化 状态-打开继电器

举例: 0923 设置转数下限值 160 转 设置转数

0924 设置转数上限值 200 转

0926 下限值搭配使用 10 转

0927 上限值拾配使用 20 转

X 值 < 160 转 关闭继电器= 取反初始化

X 值 > 160+10 转 打开继电器 =初始化

Y 值 < 200-20 转 打开继电器 =初始化

Y 值 > 200 转 关闭继电器= 取反初始化

二、 常闭 < 常开 < 常闭; X<6-3500<Y;

485 通讯设置

1、指定设备地址读取设定转速数,设定转速密码为: 0x0321 (即: 801)

使用 RS485 指定设备地址读设写转速数据格式: 起始码 0x56 + 设备地址 (0x00-0xfe) + 密码地址高位 + 密码地址低位 + 校验和 + 结束符 FF FF

例如需要读取设备地址为 1 号的设备的设定转速: 56 01 03 21 7B FF FF FF (其中: 0x0321 = 801, 红色字体 7B 为校验和, 蓝色字体 FF FF 为结束符)

返回数据为: 起始码 0xA6 + 设备地址 (0x00-0xfe) + 密码地址高位 + 密码地址低位 + 数高位 + 数据低位 + 校验和 + 结束符 FF FF

2、指定设备地址读取工作状态:

使用 RS485 指定设备地址读设写转速数据格式: 起始码 0x56 + 设备地址 (0x00-0xfe) + 固定密码 0x02 + 固定密码 0x9A + 校验和 + 结束符 FF FF FF

例如需要读取设备地址为 1 号的工作状态: 56 01 02 9a F3 FF FF FF (其中: 0x029a 固定地址, 红色字体 F3 为校验和, 蓝色字体 FF FF FF 为结束符)

返回数据为: 起始码 0xA6 + 设备地址 (0x00-0xfe) +固定密码 0x02 +固定密码 0x9A + 设置转速高位 + 设置转速低位 + 当前转速高位 + 当前转速低位 + 输出控制状态 (0b000x 000x) + 校验和 + 结束符 FF FF FF

说明: 0b000x 000x: 蓝色 X 为 OUT2 的状态, 红色 X 为 OUT1 的状态。

3、 设置 参考转数 (写)

例如需要读取设备地址为 1 号的设备的设定转速: 65 01 03 21 01 2C B7 FF FF FF (其中: 0x0321 = 801, 0x012C=300,红色字体 B7 为校验和, 蓝色字体 FF FF FF 为结束符)

返回数据: device:1 receive data ok

设备地址接收到数据并且储存 OK 后会还回:Device:xxx receive data ok\r\n

支持所有按键密码设置参数

校验和网站 https://www.23bei.com/tool/8.html

读状态

起始码	设备地址	转速设置地址	校验和	结束符
0x56	0x01	801(0x0321)	0x7B	FF FF FF

56 01 <mark>03 21</mark> 7B <mark>FF FF FF 发送数据</mark> A6 01 <mark>03 21</mark> <mark>00 A0</mark> C5 FF FF 接收数据

发送数据信息解析

56 发送数据-读

01 地址码

03 21 为路径 0801 (设置参数路径)《十进制 801 = 321 十六进制》

7B 为校验和

56+01+03+21=7B 十六制加法

接收数据信息解析

A6 接收到数据

01 地址码

03 21 为路径 0801 (设置参数路径)《十进制 801 = 321 十六进制》

00 A0 为 0801 内的数据为 00 A0=160 十进制

《A6(不加)》+01+03+21+00+A0=C5 十六制加法

固定指定设备地址读取工作状态: 02 9A

使用 RS485 指定设备地址读设写转速数据格式: 起始码 0x56 + 设备地址 (0x00-0xfe) + 固定密码 0x02 + 固定密码 0x9A + 校验和 + 结束符 FF FF FF

56 <mark>01</mark> 02 9A <mark>F3</mark> FF FF FF 发送数据

A6 01 <mark>02 9A</mark> 00 A0 <mark>00 AB</mark> 11 9F FF FF 接收数据

只要修改 地址码 和 校验和

A6 接收到数据

01 地址码

02 9A 固定指定路径

00 A0 设置转数

00 AB 检测转数 AB=171 转

11 第1个是 是第2组继电器打开 , 第2个是 是第1组继电器打开

9F 校验和 01+02+9A+00+A0+00+AB+11=9F

写 状态

起始码	设备地址	转速路径	修改转数	校验和	结束符
0x65	0x01	0801(0x0321)	0200(0xc8)	0x52	FF FF FF

65 01 <mark>03 21</mark> 00 C8 =152 校验和 52 65 01 <mark>03 21</mark> 00 C8 52 FF FF FF 发送数据

4-20MA 说明书

1\检测 转数以 模拟量 4-20MA 输出。

2\必须知道最高转数,这个值是给设定的。默认1000转;那么就知道实际转数对应多少电流。按下面的公式计算。

一、4-20MA 范围 20-4=16 mA ; 最高值 设 B 转; 实际值 设 A 转; 对应所得 mA 设 C;

最高值设 1000 转, 那么 100 转数是多少电流;

计算: 16mA /1000 转 , 那么 16MA/1000=0.016MA 每转; 0.016MA/转。

那么反推: 1mA 等于多少转 ; 1/1 转 = 1/0.016 mA =62.5; 结果 1mA=62.5 转;

所得结果是: C=B 转/(1MA=多少转)+4MA;例: B=1000 转,1MA=62.5 转

C mA=1000/62.5+4MA=20MA;

举例 2: 最高 500 转 那么 1MA= 31.25 转

16MA/500 转=0.032MA/每转 1/0.032=31.25 转, 那么 1MA=31.25 转 (500/31.25) MA+4MA=20MA ;

如果 实际值 A= 200 转时 C=(200/31.25)MA+4MA=10.4 MA

A= 250 转时 C=(250/31.25)MA+4MA=12MA

A= 500 转时 C=(500/31.25)MA+4MA=20MA

A= 501 转时 C=(500/31.25)MA+4MA=20MA

公式是以下

C=1/(16MA/B)+4MA=A

电流=1/(16MA/最高转数)+4MA=实际转数

二、 用万用表 测 电流 :

